Anlage: 1

Bild 4: Rissbildungen im Aufbeton des Auslaufgerinnes

Bild 5: Überlauf zum Gewässer