


herausstehendes Gefach



herausstehendes und gerissenes Gefach



Gaubenverkleidung aus Holz



heraustehende Gefache Ostseite





zersetzter Sturzbalken Ostseite







Ecke Süd - Ost











